

COMPLETE MACHINE DIAGRAM
9462 / 106 Curix 60 200 - 240V 50/60Hz
9462 / 206 CP 1000 200 - 240V 50/60Hz
9462 / 846 CP 1000 100 - 120V 50/60Hz

F1.9463.5005.0

Edition 2, Revision 02 Section 7